

ANYSEE E30 SERIES -OHJELMISTON (v1.3.3) ENSIPÄIVITYS E30-, E30 PLUS- JA E30 C PLUS - VASTAANOTTIMIIN MIKÄLI AIKAISEMPI OHJELMISTO JO ASENETTU

Anysee E30 Series -ohjelmisto ei tunnista aikaisempaa ohjelmistoversiota yllä mainituissa vastaanottimissa.

Mikäli olet asentanut v. 1.2.16, 1.3.6, 1.5.16 tai aikaisemman version tietokoneellesi ja haluat *ensimmäistä kertaa* päivittää E30 Series -ohjelmaan, aikaisempi ohjelmistoversio **tulee poistaa ohjauspaneelin Lisää/Poista sovellus -ohjelman kautta**. Muutoin järjestelmään asentuu kaksi Anysee -ohjelmistoa ja ohjelmiston käyttö ja poisto saattaa vaikeutua.

Huomaa siis, että aikaisemman ohjelmistoversion poistaminen *ensimmäisen* ohjelmistopäivityksen yhteydessä ei tapahdu vastaanottimen oman käyttöohjeen mukaisesti. Jatkossa voit tehdä ohjelmistopäivityksiä normaalisti käyttöoppaan (v2.0 tai uudempi) mukaisesti.

1 Aikaisemman ohjelmiston poistaminen

- 1) Pidä Anysee kytkettynä irti tietokoneesta ohjelmistopäivityksen ajan.
- 2) Avaa ohjauspaneeli ja valitse **Lisää/Poista sovellus**.
- 3) Poista vanha ohjelmisto. Tarkista Päivitys lista -kohdasta, että ohjelmisto on poistettu.
- 4) Tarkista ja tarvittaessa poista listasta **Inter Video Filter SDK** -asennus.
- 5) Tarkista ja tarvittaessa poista C:\ Program Files\ -kohdasta anysee-kansio. Huom! Poista kansio avaamatta sitä.
- 6) Käynnistä tietokone uudelleen.

2 Uuden ohjelmiston asentaminen

- 1) Lataa ohjelmisto internetistä osoitteesta www.anysee.fi Downloads-sivulta.
- 2) Asenna uusi ohjelmisto ohjeiden mukaisesti. (Katso käyttöopas v2.0 Ohjelmiston ensiasennus.)

Maahantuoja:
Daimler Finland Oy Ab

Tekninen tuki:

support@daimler.fi

puh. (09) 5601 1234
ark. klo 8.30 – 16.30